CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312 COMPTE RENDU Nº 7 PV Lundi 03/04/2023 7 Date de la visite : Maître d'ouvrage: PALAVAS-LES-FLOTS Р1 00 Adresse: 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS Opération: REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE Adresse: Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n°: 23POR01 Maîtrise d'Ouvrage: MAIL **TELEPHONE** * Diffusion Représenté par, Mr Rolland 06 48 54 88 62 dgs@palavaslesflots.com Dir.° Services Techniques: M. Pagel Grechi directeur.port@palavaslesflots.com 06 22 56 83 26 Χ AMO: Mr Gallego 06 11 02 37 79 c-energia@orange.fr Χ Maître de Port : Mr Merles maitredeport1@palavaslesflots.com 06 09 27 31 87 Х Dir.º Services Techniques: Mme Olivier 06 43 49 95 04 <u>audrey.olivier@palavaslesflots.com</u> Х ° marches.publics@palavaslesflots.com Service Marché: Mme Reynes CONVOCATION MOE VRD [n° 22POR35] Mme Tourvieille z.tourvieille@seiri.fr cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 **Architecte:** Mr Cascales **BET Fluides**: Mr Combres arnaud.combres@gmail.com 07 09 71 23 25 Х Coordonnateur SPS: Mr MALSERT benoit.malsert@socotec.fr 06 21 79 36 54 Х Bureau de Contrôle : Mr Dadone clement.dadone@btp-consultants.fr 06 46 70 77 47 Χ Abs* nbr LOT INTERVENANT **ENTREPRISE TELEPHONE** ETAT MAIL GROS ŒUVRE/FONDATION clermont@marcory.fr 04 67 96 79 30 Le MARCORY Pre Mr DELPAPA Régis I.rouge@marcory.fr ----**Lionel ROUGE** 06 74 98 98 42 SOLARES Façade Mr DALSIVA ADaSilva@solares.fr 1 06 82 55 36 78 Χ sem.etancheite@gmail.com 06 85 39 14 53 SEM Etanchéité S. CHEVTCHENKO sophie.simon@tbm-constructions.fr Platelage TBM 06 72 45 13 41 france.aluminium@wanadoo.fr MENUISERIES ALU. **FRANCE** Pre Mr MOUNITION Christian ALUMINIUM 2 06 12 34 06 91 Χ Mr MOUNITION Patrick 06 03 62 7555 Plâtrerie a.grenes@meditrag.fr 06 66 96 64 53 1 1 3 Revêtement Sol **MEDITRAG**

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

CAMBORDE

Energie 34

GAYRAUD

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

06 81 98 95 52

06 12 35 63 04

Abs*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCATION N° 8

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
MARDI 11 AVRIL - 10:00 heures

abosc.ce34@gmail.com

contact@gayraud-elec.fr

COMPTE RENDU Nº 7

Exc.

Peintures

PLOMBERIE & CVC

Mr BOSC Anthony

ELECTRICITE & SSI

4

TRAVAUX Semaine n°04: ... du 27/03 au 31/03/2022 ▶ Semaine n°12-2023

1	► MOA & AMO:	
2	► Communication du Compte rendu AMO n°11 pour mémoire & observations /	Cf. Annexe A1.
3	• EVOLUTION du back-office en bureau de télé-vigie	
4	REQUALIFICATION du local réserve en TISANERIE avec demande d'avenants : Tranchée / GO & Réseaux EC-EF-EU + meuble.	
5	ECRAN VIDEO : Suppression de l'affichage côté bureau, avec :	PC T 03 3G1.5 33
6	VITRAGE RDC	
7	MOE à MOA > Demande de précision car le Covering remplace, de fait, la vitrophanie cadre de la notice HAND.	prévue dans le
8	► CAPITAINERIE: Phase travaux n° 01 - SURELEVATION MARCHE	n° 21POR06
9	ENTREPRISE CMA Contact: bertrand.marolleau@cma34.com	LOT 03
10	1 - FOURNIR planning de tâches pour la reprise du bardage	BARDAGE
11	2 - DATE à définir : Constat contradictoire pour déformation TRESPA	Diffusion x
12	ENTREPRISE CFA-MSA Contact: <u>STEPHANE.NARDY@ascenseurnsa.fr</u>	LOT 08
13	1 - Levée des réserves / ASCENSEUR	ASCENSEUR
14	2 - En attente de l'alimentation pour procéder aux opérations	Diffusion X
15	• ENT. CAMBORDE Contact: <u>abosc.ce34@gmail.com</u>	LOT 06
16	1 - Reprise et protection des gaines calorifuges à finaliser	CVC
17	[Cf. Photos 01 ci-après]	Diffusion X
18	• ENTREPRISE EDISON Contact: <u>b.breton@edison-energies.com</u>	LOT 11
19	1 - Remplacement LESTAGE	PHOTOVOLT.
20	2 - FOURNIR coordonnées du responsable informatique de la mairie.	Diffusion X
21	►LOT VRD / BET SEIRI MARCHE	n° 22POR35
22	• RAPPEL : Demande d'identification des fourreaux VRD en attente.	
23	Localisation : Devant GT / RDC	
24	• BORDURE T2	
25	Jointoiement d'onglet à reprendre	
26	• RETRO-PLANNING	
27	FOURNIR planning de tâches pour la mise en œuvre du parvis capitainerie	

Cf. Annexe A2.

28	► CT / BTP Consultant :			
29	• Avis CT sur dossiers techniques : Avis CT :	F	S	D
30	*FED / Fiche Document Plans ACEB - GROS ŒUVRE / FED* n°1	Х		
31	*FDV / Fiche Visite Porte Réserve - PLÂTRERIE / FED n°2	Х		
32	Dossier EXE - CVC / FED n°3	Х		
33	[Essais AEV et calcul vitrage] Dossier EXE - FR-ALU / FED n°5		Х	
34	Soubassement RDC - GROS ŒUVRE / FDV* n°1	Х		
35	Déplacement extracteur VMC/R+1 - CVC / FDV* n°2	Х		
36	* F - Favorable / D- Défavorable / S - Suspendu / SO : Sans Objet	/ HM	: Hors A	Aission
37	► CSPS			
- 37	F C313			
38	• PPSPS A FOURNIR au CSPS ► Entreprises concernées : FR-ALU - MEDITRAG - CAMBORDE,	/GAY	RAUD	١
39	► Communication / Note de coordination du 03.04.2023, avec :			
40	Repositionnement clôture			
41	Mise en garde sur co-activité / Fr-Alu - MARCORY			

• Affichage PV de réception échafaudage

43	► AVENANTS MARCHE n° 23POR01			
44	Objet	Entreprise	état	
45	1 - Réservation / Dalle RDC pour passage de fourreaux VRD		Validé	
46	2 - Découpe dalle RDC > Raccordement EU à créer [TISANERIE] 3 - SEM - Fourniture et pose d'une boîte à eau + descente EP	MARCORY / L1	à définir	
47	1 - Signalement d'erreur de somme sur TOTAL DPGF	ED ALL /10	Signalemen	
48	2 - Fourniture & pose de grille d'entrée d'air / Niv. R+1 (Cf. PV4)	FR-ALU / L2	Plus-value	
49	1 - Abandon pour encoffrement de l'extracteur VMC / Niv. R+1		Moins-value	
50 51	2 - Modification du faux-plafond / Débord RDC 3 - Création cloisonnement + porte / bureau VIGIE	MEDITRAG / L3	à définir	
52	1 - Déplacement extracteur VMC en extérieur / Niv. R+1		Plus-value	
53	2 - Reprise extracteur VMC + grille / Niv. R+1		Moins-value	
54	3 - Création réseaux EC-EF + Raccordement EU y compris évier sur meuble / Niv. RDC : TISANERIE	CAMBORDE GAYRAUD / L4	à définir	
55	4 - Fourniture et pose d'un rideau d'air ambiant électrique horizontal / porte d'entrée Accueil Niv. RDC	C, (11(, (6)) / L4	a delinir	
56	5 - Suppression RJ45 + prise PCT / Aménagement poteau RDC		Moins-value	

57	► LOT 01 : Le MARCORY	Convocation n° 8	OUI
58	► Communication du Compte rendu AMO n°11 pour mémoire & observations / Cf. Annexe A		
59	 Prendre connaissance des 3 AVENANTS énumérés ci-dessus et répon Phase n°2 / Marché n°23POR01 	dre	
60	• RETRO-PLANNING : Malgré l'annonce de renfort des équipes du 14/0 MARCORY cumule les retards, avec :	•	ancement * :
61		NSTALLATION chantie	
62	Mise	e place échafaudage	: 40%
63		· vémolition terrasse R+1	
64		tion soubassement BA	
65	* Avancemer	nt théorique sur retro-plo	nning: 100 %
66	• ECHAFAUDAGE / URGENT Le MARCORY : Pose de l'ensemble av	vant le 05/04; avec :	
67	1 - Priorité sur façade Sud-Est sous TRIPODE pour façadier		
68	2 - INTERVENTION Fr-Alu du 05/04 au 07/04/2023 pour dépose menuiser	ies R+1	
69	3 - AFFICHAGE PV de réception pour SOLARES et CSPS		
70	• FACADE / SOLARES		
71	Je demande à Mr DA SILVA de prendre contact avec MOE		
72	Pour des raisons d'organisation chantier, le rétro-planning est modifier avec :		
73	1- PRIORITE d'intervention sur la façade Sud-Est côté TRIPODE à partir de mardi 11/04		
74	L'objectif étant de finaliser cette façade au plus vite pour permettre u vite ▶ <u>NOUVEAU RETRO-PLANING</u> en cour de préparation	n hors-d'eau / Hors-d'e	air au plus
75	• ETANCHEITE / SEM	▼	[Cf. Photo 01]
76	RAPPEL PV n°6 ► URGENT / Relevé d'étanchéité à redécouper suivant	PROJET (+ marge 10 c	m)
77	RAPPEL:		
78	▶ Prévoir en entrée d'eau verticale en complément des évacuations p	oar pissettes (vu in-situ)
79	• TBM / RAPPEL	1	The state of the s
80	1 - Demande détails sur nez-de marche bois + anti dérapant		
81	2 - Les hauteurs de plots pour terrasse seront définies après la démolitic de la terrasse existante.	on du revêteme	
82	Continuité du platelage du palier ascenseurs vers p	alier béton 🕨 🔝	1111
83	► LOTS 02 : France-Aluminium	Convocation n° 8	OUI

83	► LOTS 02 : France-Aluminium	Convocation n° 8	OUI	
84	4 ► Communication du Compte rendu AMO n°11 pour mémoire & observations / Cf. Annexe A			
85	• Prendre connaissance de l'AVENANT énuméré ci-dessus et répondre	e/ Marché n°23POR01		
86	GARDE-CORPS:	[C	f. Photo 03]	
87	 FOURNIR dossier EXE pour l'ensemble des garde-corps avec option c terrasse R+1 pour faciliter la fixation en dehors du complexe d'étanche 		tours sur	

88	Niveau RDC :				
89	Mise en attente de la pose de la structure métallique				
90	PREVOIR l'anticipation de la commande vitrage RDC pour garantir au plus tôt le Hors-d'eau/Hors d'air du RCC				
91	Prévoir finition sur la liaison apparente du poteau-traverse haute de la structure (Rappel)				
92	Niveau R+1 :				
93	<u>► DEPOSE TOTALE</u> des menuiseries R+1 à partir du 05/04/2023 sous réserve échafaudage, avec :				
94	2 - FOURNIR dossier EXE R+1 pour validation MOE & CT				
95	1 - FINIR la protection du sol sur l'ensemble des 3 façades y compris co	ins préparation et	réserv	e.	
96	3 - PURGER & Nettoyer à la brosse métallique la sous-face PH-R+1 aprè	es dépose menuise	eries.		
97	5 - Occultation des façades en panneau bois en suivant la dépose				
98	5 - FOURNIR au maçon les dimensions pour la reconstruction des rejing	ots			
99	Nota : Au vu des défauts altimétriques du bâtiment existant, la parfait ne pourra être respectée.	e horizontalité de:	s appu	is de	baie
100	► LOT 03: MEDITRAG	Convocation no	8	0	UI
101	► Communication du Compte rendu AMO n°11 pour mémoire & obse	ervations /	Cf. A	nnex	e A1.
102	Prendre connaissance des 3 AVENANTS énumérés ci-dessus et répon Planta 1880 (Adams la 6 1880 P.D.)	dre			
	- Phase n°2 / Marché n°23POR01				
103	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS:	Fiche Agrément	MOE	СТ	MOA
103		-	MOE A	СТ	МОА
104	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS:	Fiche Agrément [Cf. FAP 3.1]		СТ	MOA
104	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides	-	Α	СТ	MOA
104 105 106	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03)	-	A	СТ	MOA
104 105 106 107	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC)	[Cf. FAP 3.1]	A A AR	CT	MOA
104 105 106 107 108	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC)	[Cf. FAP 3.1]	A AR AR	СТ	MOA
104 105 106 107 108	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC) 5 - ABANDON / Soffite Yacht-club	[Cf. FAP 3.1]	A A AR AR	Cī	MOA
104 105 106 107 108 109	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC) 5 - ABANDON / Soffite Yacht-club 6 - Calepinage tablette R+1 (art.2.5.2 CCTP Lot 03)	[Cf. FAP 3.1] [Cf. FAP 3.2]	A AR AR AR	СТ	MOA
104 105 106 107 108 109 110	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC) 5 - ABANDON / Soffite Yacht-club 6 - Calepinage tablette R+1 (art.2.5.2 CCTP Lot 03) 7 - Fournir fiche produit joint acrylique	[Cf. FAP 3.1]	A AR AR AR AR	СТ	MOA
104 105 106 107 108 109 110 111	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC) 5 - ABANDON / Soffite Yacht-club 6 - Calepinage tablette R+1 (art.2.5.2 CCTP Lot 03) 7 - Fournir fiche produit joint acrylique 8 - Fournir fiche produit vernis sur comptoir hêtre (R+1)	[Cf. FAP 3.1] [Cf. FAP 3.2]	A AR AR AR AR AR AR	Cī	MOA
104 105 106 107 108 109 110 111	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC) 5 - ABANDON / Soffite Yacht-club 6 - Calepinage tablette R+1 (art.2.5.2 CCTP Lot 03) 7 - Fournir fiche produit joint acrylique 8 - Fournir fiche produit vernis sur comptoir hêtre (R+1) 9 - Fournir fiche produit peinture sur PVC 10 - Nécessité du ragréage RDC à définir ultérieurement	[Cf. FAP 3.1] [Cf. FAP 3.2] [Cf. FAP 3.3]	A AR AR AR AR AR AR AR AR		
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	Dossier EXE & fiches produit fourni, avec OBSERVATIONS: 1 - Doublage plaque hydro sur l'ensemble des pièces humides 2 - Abandon du PREGYWAB D98/62S (art.2.3.7 CCTP Lot 03) 3 - Détail du faux-plafond sous structure métallique (RDC) 4 - Détail ossature TRESPA + calepinage (RDC) 5 - ABANDON / Soffite Yacht-club 6 - Calepinage tablette R+1 (art.2.5.2 CCTP Lot 03) 7 - Fournir fiche produit joint acrylique 8 - Fournir fiche produit vernis sur comptoir hêtre (R+1) 9 - Fournir fiche produit peinture sur PVC 10 - Nécessité du ragréage RDC à définir ultérieurement	[Cf. FAP 3.1] [Cf. FAP 3.2] [Cf. FAP 3.3] [Cf. FAP 3.4]	A AR AR AR AR AR AR AR AR		

117	► LOT 04 : CAMBORDE-GAYRAUD	Convocation n° 8	OUI
118	► Communication du Compte rendu AMO n°11 pour mémoire & obse	ervations / Cf. A	nnexe A1.
119	 Prendre connaissance des observations ci-dessus sur travaux Phase n°1 / Marché n°21POR06 		
120	 Prendre connaissance des 5 AVENANTS énumérés ci-dessus et répondre - Phase n°2 / Marché n°23POR01 		
121	 FOUNIR solution technique pour le cheminement de la gaine VMC en extérieur, avec : - Collerette et/ou larmier + étanchéité en pénétration de paroi - Positionnement du clapet anti-retour (Pb. condensation) - Coudes et cheminements - Fixation du groupe VMC pour validation bureau de contrôle 		
		Sous face cour	sive R+2 ▲

► DOCUMENTS FOURNIS

*BPE - Bon pour Exécution / VAO - Visa Avec Observation - R - Refusé

		T SPE - BOTT POUT EXECUTIO	1			
Lot	Entreprise	Document	Etat*	BPE	VAO	R
		Plans Installation Chantier (PIC)	visé MOE 28/02		Х	
		Panneau de chantier	A faire	Х		
LO1	Le MARCORY	Plan de fondation IND A	visé MOA 08/03		Х	
		Fiches produits de façade	visé MOE13/03		X	
		Fiches produits de étanchéité	visé MOE13/04		X	
L02	France Aluminium	Plans coupe des menuiseries RDC	Etudes			
L03	MEDITRAG	Echantillon Sol GTI max - Réf.0259 Grécale -	En attente MOA	Х		
L04	CAMBORDE	Plans & Fiches produits CVC & Plomberie	visé BET ACI 06/03	Х		
L04	GAYRAUD	•Ensemble Plans CFO-CFA-SSI (x3 niveaux)	visé BET ACI 06/04	Х		
	► ORDRES DE SERVIC	E				
	Entreprise	O\$ n° Objet	Date MOA	Si	gnatu	re
1		01 - Début période de préparation	03/02/2023	17	/02/20	23
2	LE MARCORY Lot 01	02 - Démarrage travaux	03/03/2023	03	/03/20	23
3	20101	03 - Interruption travaux du 06 au 16/03	En attente MOA			
4	France-ALUMINIUM	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10	/02/20	23
5	LOT 02	02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10	/02/20	23
2	MEDITRAG	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023		23
3	LOT 03	02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023		23
4	0.1.100005	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10	/02/20	23
5	CAMBORDE LOT 04	02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10	/02/20	23
6		03 - Avenant devis 2023-0062	Accord de principe	9		

Α	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	PV n°11 - AMO_GALLEGO
A2	N2_Note_de_coordination_221215600000056_1_du_03.04.2023
А3	

LIEN https://photos.app.goo.gl/ZHdLq3KJQgs9fvom9

PHOTOS du: Lundi 03/04/2023





▼ 02









- 01 Relevé d'étanchéité à redécouper suivant PROJET
- MODIFICATION pour passage de gaine VMC Ø250 mm en remplacement grille à ventelles
- 03 REPRISE Garde corps sur palier R+1 / Faire proposition [Fr-Alu]
- 04 DEMOLITION Terrasse R+1 à FINALISER pour réception étancheur
- 05 OCCULTATION après dépose menuiseries / Niv. R+1
- 06 IDEM 05 + PROTECTION DU SOL à Finaliser