


## RAPPORT D'INTERVENTION : « RULENCE »

SITE : Rulence

DATE D'INTERVENTION : du 26/10/2022

TYPE D'ENTRETIEN EFFECTUE : DEMANTELEMENT ET STOCKAGE INSTALLATION



### DEMANDE :

- Installation d'un accès sécurisé sur le toit (nacelle)
- Déconnection des panneaux photovoltaïques sans démonter le réseau de câblage.
- Débranchement des connecteurs MC4
- Démontage des panneaux en conservant les supports.
- Manutention des panneaux pour conservation jusqu'à la zone de stockage sur site.
- Repliement des installations.

Date du rapport : le 27/10/22


Nombre d'intervenants : 2 Alan et Thomas.

Utilisation camion nacelle 16 M



Photos de l'intervention.





## Schéma de l'installation

